

## Kataster der belasteten Standorte

### *Schiessanlage*

|                                     |                           |            |
|-------------------------------------|---------------------------|------------|
| Gemeinde:                           | Stetten SH                | KBS-Nr: 23 |
| Grundbuch-Nr.:                      | 348                       |            |
| Bezeichnung:                        | Kugelfang SA 300m Stetten |            |
| Datum Verfügung:                    | 29.01.2004                |            |
| Status gemäss AltIV*:               | Sanierungsbedarf          |            |
| Durchgeführte Untersuchungen:       | HU, TU, Sanierungskonzept |            |
| bereits festgestellte Einwirkungen: | Bodenbelastung            |            |
| gefährdete Umweltbereiche:          | Boden, Grundwasser        |            |
| Massnahmen zum Schutz der Umwelt:   |                           |            |
| besondere Vorkommnisse:             |                           |            |
| abgelagertes Material:              | Munition (Pb, Sb)         |            |
| Menge (m³):                         | unbekannt                 |            |
| Relevanter Betriebszeitraum:        |                           |            |

*Diese Angaben beziehen sich auf die gesamte Ausdehnung des Standortes, der sich u.U. über mehrere Parzellen erstrecken kann.*

*Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und sind nicht rechtsverbindlich. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Interkantonale Labor (E-Mail: [interkantlab@sh.ch](mailto:interkantlab@sh.ch)).*

\* AltIV: Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltIV, 814.680)