

Kataster der belasteten Standorte

Ablagerungsstandort

Gemeinde:	Siblingen	KBS-Nr: 184
Grundbuch-Nr.:	1	
Bezeichnung:	Birchbühl	
Datum Verfügung:	23.11.2005	
Status gemäss AltIV*:	weder Überwachungs- noch Sanierungsbedarf	
Durchgeführte Untersuchungen:		
bereits festgestellte Einwirkungen:		
gefährdete Umweltbereiche:		
Massnahmen zum Schutz der Umwelt:		
besondere Vorkommnisse:		
abgelagertes Material:	Kl. 2, Aushub	
Menge (m³):	unbekannt	
Zeitraum der Ablagerung:		

Diese Angaben beziehen sich auf die gesamte Ausdehnung des Standortes, der sich u.U. über mehrere Parzellen erstrecken kann.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und sind nicht rechtsverbindlich. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Interkantonale Labor (E-Mail: info@interkantlab.ch).

* AltIV: Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltIV, 814.680)