

Kataster der belasteten Standorte

Ablagerungsstandort

Gemeinde:	Beringen	KBS-Nr: 84
Grundbuch-Nr.:	829	
Bezeichnung:	Bäumliacker	
Datum Verfügung:	20.03.2006	
Status gemäss AltIV*:	weder Überwachungs- noch Sanierungsbedarf	
Durchgeführte Untersuchungen:	Grundwasserüberwachung	
bereits festgestellte Einwirkungen:		
gefährdete Umweltbereiche:		
Massnahmen zum Schutz der Umwelt:	Grundwasserüberwachung	
besondere Vorkommnisse:	Abbaubewilligung vom 14. November 1998	
abgelagertes Material:	Kl. 2	
Menge (m³):	100000	
Zeitraum der Ablagerung:	bis 31.12.2006	

Diese Angaben beziehen sich auf die gesamte Ausdehnung des Standortes, der sich u.U. über mehrere Parzellen erstrecken kann.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und sind nicht rechtsverbindlich. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Interkantonale Labor (E-Mail: info@interkantlab.ch).

* AltIV: Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltIV, 814.680)