

## Kataster der belasteten Standorte

### *Ablagerungsstandort*

|                                     |                                           |             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
| Gemeinde:                           | Bargen SH                                 | KBS-Nr: 127 |
| Grundbuch-Nr.:                      | 271                                       |             |
| Bezeichnung:                        | Junkerenbuck                              |             |
| Datum Verfügung:                    | 23.11.2005                                |             |
| Status gemäss AltIV*:               | weder Überwachungs- noch Sanierungsbedarf |             |
| Durchgeführte Untersuchungen:       |                                           |             |
| bereits festgestellte Einwirkungen: |                                           |             |
| gefährdete Umweltbereiche:          |                                           |             |
| Massnahmen zum Schutz der Umwelt:   |                                           |             |
| besondere Vorkommnisse:             |                                           |             |
| abgelagertes Material:              | Aushub, Bauschutt                         |             |
| Menge (m³):                         | 500                                       |             |
| Zeitraum der Ablagerung:            |                                           |             |

*Diese Angaben beziehen sich auf die gesamte Ausdehnung des Standortes, der sich u.U. über mehrere Parzellen erstrecken kann.*

*Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und sind nicht rechtsverbindlich. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Interkantonale Labor (E-Mail: [info@interkantlab.ch](mailto:info@interkantlab.ch)).*

\* AltIV: Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltIV, 814.680)