

Kataster der belasteten Standorte

Ablagerungsstandort

Gemeinde:	Bargen SH	KBS-Nr: 128
Grundbuch-Nr.:	275	
Bezeichnung:	Kapf	
Datum Verfügung:	23.11.2005	
Status gemäss AltIV*:	nicht untersuchungsbedürftig	
Durchgeführte Untersuchungen:		
bereits festgestellte Einwirkungen:		
gefährdete Umweltbereiche:		
Massnahmen zum Schutz der Umwelt:		
besondere Vorkommnisse:		
abgelagertes Material:	Kehricht, Bauschutt, organische Abfälle	
Menge (m³):	unbekannt	
Zeitraum der Ablagerung:	beendet	

Diese Angaben beziehen sich auf die gesamte Ausdehnung des Standortes, der sich u.U. über mehrere Parzellen erstrecken kann.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und sind nicht rechtsverbindlich. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Interkantonale Labor (E-Mail: info@interkantlab.ch).

* AltIV: Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltIV, 814.680)