

Kataster der belasteten Standorte

Ablagerungsstandort

Gemeinde:	Neuhausen am Rheinfall	KBS-Nr: 77
Grundbuch-Nr.:	1901	
Bezeichnung:	Brunnenwiese	
Datum Verfügung:	12.07.2006	
Status gemäss AltIV*:	nicht untersuchungsbedürftig	
Durchgeführte Untersuchungen:		
bereits festgestellte Einwirkungen:		
gefährdete Umweltbereiche:		
Massnahmen zum Schutz der Umwelt:	keine; Art. 5 Abs. 4 lit. a	
besondere Vorkommnisse:		
abgelagertes Material:	Aushub, Bauschutt, Ziegel, Klinkersteine, evtl. Material der Alusuisse	
Menge (m³):	unbekannt	
Zeitraum der Ablagerung:	beendet	

Diese Angaben beziehen sich auf die gesamte Ausdehnung des Standortes, der sich u.U. über mehrere Parzellen erstrecken kann.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und sind nicht rechtsverbindlich. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Interkantonale Labor (E-Mail: info@interkantlab.ch).

* AltIV: Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltIV, 814.680)

Kataster der belasteten Standorte

Ablagerungsstandort

Gemeinde:	Neuhausen am Rheinfall	KBS-Nr: 77
Grundbuch-Nr.:	1906	
Bezeichnung:	Brunnenwiese	
Datum Verfügung:	06.06.2006	
Status gemäss AltIV*:	nicht untersuchungsbedürftig	
Durchgeführte Untersuchungen:		
bereits festgestellte Einwirkungen:		
gefährdete Umweltbereiche:		
Massnahmen zum Schutz der Umwelt:		
besondere Vorkommnisse:		
abgelagertes Material:	Aushub, Bauschutt, Ziegel, Klinkersteine, evtl. Material der Alusuisse	
Menge (m³):	unbekannt	
Zeitraum der Ablagerung:	beendet	

Diese Angaben beziehen sich auf die gesamte Ausdehnung des Standortes, der sich u.U. über mehrere Parzellen erstrecken kann.

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und sind nicht rechtsverbindlich. Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an das Interkantonale Labor (E-Mail: info@interkantlab.ch).

* AltIV: Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltIV, 814.680)